

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Краснохолмская сош № 1»
С.В.Романова/
" 01 " 09 20 15 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта –Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»
- 1.2. Адрес объекта - 171660 Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51, д.53/15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- комплекс зданий, состоящий из
1. Основное здание школы – 3 этажа, общей площадью 2142,1 кв.м
 2. Здание начальной школы – 1 этаж, 283, 6 кв.м
 3. Спортивный зал – 1 этаж, 206,7 кв.м
 4. Мастерские – 1 этаж, 212,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7514кв. м
- 1.4. Год постройки зданийшколы – 1903, спортивного зала – 1967, мастерских – 1966, последнего капитального ремонта - 2011 год – замена пола в спортивном зале, 2012-2013 год – замена оконных блоков во всех зданиях.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2015 г., капитального - нет сведений.
- Сведения об организации, расположенной на объекте –общеобразовательная организация.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование–Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»; МБОУ «Краснохолмская сош № 1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 171660 Тверская область, город Красный Холм, ул. Калинина, д.51
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация Краснохолмского района Тверской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 171660 г.Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, 8-48237-22-321

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.
2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность –500 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - от городского вокзала и пос. Неледино маршрутом городского автобуса до остановки «Магазин «Универсальная база № 14», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – школьные автобусы для подвоза детей из села.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - около 50 м
3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нерегулируемые, без звуковой сигнализации.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; -отсутствует.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - есть (неровности покрытия).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Краснохолмского района

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии межведомственная Комиссия Администрации Краснохолмского района

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое -

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации admin@krholm.tvcom.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" сентября 2015 года

2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "01" сентября 2015 года

3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 20__ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Краснохолмская сош № 1»

/С.В.Романова/

с 01 " " 09 20 15 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»
- 1.2. Адрес объекта - 171660 Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51, д.53/15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- комплекс зданий, состоящий из
1. Основное здание школы – 3 этажа, общей площадью 2142,1 кв.м
 2. Здание начальной школы – 1 этаж, 283, 6 кв.м
 3. Спортивный зал – 1 этаж, 206,7 кв.м
 4. Мастерские – 1 этаж, 212,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7514 кв. м
- 1.4. Год постройки зданий школы – 1903, спортивного зала – 1967, мастерских – 1966, последнего капитального ремонта - 2011 год – замена пола в спортивном зале, 2012-2013 год – замена оконных блоков во всех зданиях.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2015, капитального – нет сведений.
- Сведения об организации, расположенной на объекте – общеобразовательная организация.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»; МБОУ «Краснохолмская сош № 1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 171660 Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,

аренда, собственность) - оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация Краснохолмского района Тверской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 171660 г.Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, 8-48237-22-321

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование

2.2. Виды оказываемых услуг - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 500 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - от городского вокзала и пос. Неледино маршрутом городского автобуса до остановки «Магазин «Универсальная база № 14», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – школьные автобусы для подвоза детей из села.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта около 50 м

3.2.2. время движения (пешком) – 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет), - нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - есть (неровности покрытия).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	A
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Краснохолмская сош № 1»
С.В.Романова/
"01" сентября 2015 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1**

МО «Краснохолмский район»
Наименование территориального
образования субъекта Российской Федерации

01.09.2015 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»
- 1.2. Адрес объекта – 171660 Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51, д.53/15
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- комплекс зданий, состоящий из:
1. Основное здание школы – 3 этажа, общей площадью 2142,1 кв.м
 2. Здание начальной школы – 1 этаж, 283, 6 кв.м
 3. Спортивный зал – 1 этаж, 206,7 кв.м
 4. Мастерские – 1 этаж, 212,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7514 кв. м
- 1.4. Год постройки основного здания и здания начальной школы - 1903, спортивного зала – 1967, мастерских – 1966, последнего капитального ремонта - 2011 год – замена пола в спортивном зале, 2012-2013 год – замена оконных блоков во всех зданиях.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016 год, капитального – нет сведений.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1»; МБОУ «Краснохолмская сош № 1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 171660 Тверская область, город Красный Холм, ул. Калинина, д.51.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от городского вокзала и пос. Неледино маршрутом городского автобуса до остановки «Магазин «Универсальная база № 14», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – школьные автобусы для подвоза детей из села.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: около 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 перепады высоты на пути: - есть (неровности покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1, 1а
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	3,4,5,6	3,4,5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)	7,8	7, 7а, 8, 8а, 8б
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	9, 10, 11	9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	13, 14

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - в рамках исполнения Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Краснохолмского района (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии межведомственная Комиссия Администрации Краснохолмского района
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) - да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое -

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации admin@krholm.tvcom.ru (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте имеются на 18 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ имеются на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) –

Руководитель Заместитель Главы администрации
рабочей группы Краснохолмского района С.Н. Валинкина

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Руководитель Тверской ООО
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени
Общество слепых» Трегуб А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель ТОО ООО
Тверской области инвалидов
Шкутков А.Ф.



Руководитель Тверского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих»

Ибрагимова С.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " 20 ____ г.
(протокол № ____)
Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от " 01 " 09. 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида категория	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Перепады высоты покрытия до 10 см, нет санкционированной автомобильной стоянки	К, О, С.		Реконструкция путей передвижения, создание автостоянки
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1а	Редкие дефекты покрытия глубиной до 10 см, шириной 5 — 10 см. Отсутствуют направляющие движения и тактильные плитки	К, О, С.	Реконструкция путей передвижения	Установка указателей выравнивание дорожного покрытия укладка тактильной плитки или бордюрного камня высотой не менее 50см
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус	есть		2	-	К,О	-	-

	(наружный)						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет	К, О, Г, С	Создание автостоянки Установка специальных знаков
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (О, Г, У)		1	текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (О, Г, У)		1а,2	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от « 01» 09. 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	-	К,О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Нет противоскользящего покрытия, тактильных плиток. Нет звуковых световых указателей, кнопки вызова	К, О, С,	Реконструкция входной группы	Устройство противоскользящего покрытия, тактильных плиток, звуковых световых указателей, кнопки вызова персонала
2.4	Дверь (входная)	есть		2		К, О, С		
2.5	Тамбур	есть		3	Пороги	К, О, С	Реконструкция тамбура	Реконструкция пола тамбура для устранения перепадов высоты
	ОБЩИЕ							

	требования к зоне							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	1	2,3	Полная замена плиточного покрытия лестницы, устройство поручней, устройство противоскользящего покрытия, тактильных плиток, звуковых световых указателей, кнопки вызова персонала, реконструкция пола тамбура для устранения перепадов высоты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры вестибюль, зона отдыха	есть	4	3	Отсутствуют тактильные полосы для слабовидящих и слепых инвалидов	С	Адаптация коридоров и вестибюля	Устройство тактильных полос на стенах и полу для слабовидящих и слепых инвалидов
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	5	5,6	Отсутствие направляющих движения с двух сторон, в том числе и по выступам стен, оборудование зон отдыха, установка на лестницах противоскользящего покрытия, рельефной полосы перед верхним и нижним маршем, поручней с двух сторон в 2-х уровнях,	К,О	Адаптация лестницы	Установка направляющих движения с двух сторон, в том числе и по выступам стен, оборудование зон отдыха, установка на лестницах противоскользящего покрытия, рельефной полосы перед верхним и нижним маршем, поручней с двух сторон в 2-х уровнях, контрастная окраска первой и

					контрастная окраска первой и последней ступени			последней ступени; приобретение подъемника (при необходимости)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		5,6			Устройство пандуса	Устройство пандуса, поручней с двух сторон двухуровневые с нетравмирующим окончанием
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Двери во внутренние помещения	есть		7	Дверь двустворчатая, с невысоким порогом	К, О	Адаптация	Выравнивание пола
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	б/н		Нет тактильных полос, направляющих движения	К,О,С,Г	Адаптация путей эвакуации	Устранение дефектов покрытия, устройство направляющих движения, расширение дверных проемов
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> Акта
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДЧ-И (О, Г, У)	4,5	3,5,6,7	Адаптация коридоров. Адаптация входных групп в помещения, путей эвакуации, дверей.

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинет нач.классов, психолога	есть	7,8	7,7а,8б	Отсутствуют тактильные полосы на полу для слабовидящих и слепых инвалидов	К, О, С	Адаптация	Устройство тактильных полос, установка звуковых средств информации.
4.2	Зальная форма обслуживания – малый зал зрительный зал, большой зрительный зал	нет						
4.3	Столовая	есть			Узкие дверные проемы, отсутствие поручней с 2-х сторон 2-х уровневых, тактильных направляющих, дефекты пола.			Расширение дверных проёмов, установка поручней с 2-х сторон 2-х уровневых. Устранение дефектов пола. Устройство тактильных направляющих

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, Г, У)	7,8	7,7а,8б	Устройство тактильных полос, установка звуковых средств информации. Расширение дверных проёмов, установка поручней с 2-х сторон 2-х уровней. Устранение дефектов пола. Устройство тактильных направляющих

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от " 01 " 09. 2015 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	9,10,11	9-12	Большие перепады пола, уступы, нет тактильной направляющей, осязаемой ногой или тростью, ширина проёма менее 90 см, отсутствуют опорные поручни, нет специально оборудованных кабин	К, О, С	Адаптация санитарно- гигиенических комнат	Реконструкция пола в санитарных узлах. Выделение отдельной санитарно- гигиенической комнаты, приобретение и установка сантехники, оборудование помещений поручнями
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка кнопки вызова			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	9,10,11	9-12	Реконструкция пола в санитарных узлах. Выделение отдельной санитарно-гигиенической комнаты, приобретение и установка сантехники, оборудование помещений поручнями. Установка кнопки вызова.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические комнаты требуют адаптации

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Тверская область, город Красный Холм, ул.Калинина, д.51

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К, Г,С	Установка визуальных средств	Приобретение информационного табло, содержащего сведения о расположении помещений на объекте со звуковым сопровождением, световые текстовые табло для вывода оперативной информации Установка указателей и пиктограмм на выше 200см
6.2	Акустические средства	нет				С	Установка акустических средств	Приобретение и установка звукового маяка при входе
6.3	Тактильные средства	нет				С	Тактильные средства размещения информации	Установка тактильных средств, маркировка помещений
	ОБЩИЕ							Установка сигнализации

	требования к зоне							визуальной и звуковой
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Установка визуальных, звуковых, тактильных средств информации

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: устройство визуальных средств информации о предоставлении услуг, размещение надписей, указателей, пиктограмм, тактильных средств информации. Установка текстофонов, телефонов с усилением звука, таксофонов, речевых информаторов и маяков, установка информационных табло. При необходимости ввести в штат сурдопереводчика.

Адаптация всех функционально-планировочных элементов с частичной реконструкцией.